



Manœuvre des volets F-PDOE

La manœuvre de la palette des volets sur le MCR F-PDOE, si elle n'est pas réalisée **franchement**, peut générer un positionnement différent de celui souhaité, voire un passage en « lisse » au lieu du passage décollage=>atterrissage.

L'analyse est en cours pour identifier la cause de ce dysfonctionnement.

En attendant, il est recommandé d'être très précis dans la manœuvre de la palette et de vérifier ensuite le bon positionnement des volets :

