



INFO SV N°36

04/06/2020

Alternat gauche F-HYYY HS



L'alternat du manche gauche est HS. ATA en a identifié l'origine mais n'est pas en mesure d'effectuer la réparation qui sera donc assurée par SEAM lundi 08/06 au matin..

Le F-HYYY nous a été restitué le 04/06 après maintenance.

En attendant la réparation définitive, le F-HYYY n'est disponible que pour les vols d'instruction DC, l'intercom fonctionnant normalement, l'instructeur en place droite assurant la communication radio.