



INFO SV N°46

27/02/2022

MESURE CONSERVATOIRE HELICES

Suite aux impacts constatés sur les pales des aéronefs

dont certains nécessitent un avis technique

et aux cailloux observés sur le parking principal,

il est recommandé de

ne pas stationner devant le club

et de

rester autant que possible au régime de ralenti

pendant la phase de roulage sur le parking principal.