



INFO SV N°48

28/07/2022

BOUCHON RÉSERVOIR DA40

Un défaut a été constaté sur le

bouchon du réservoir carburant du F-HYYY, côté gauche.

L'opercule qui habituellement ne tourne que d'un quart de tour est abîmé, ceci pouvant affecter le verrouillage du bouchon dans son logement.

L'atelier de maintenance a été informé.

En attendant la réparation du bouchon, lors de la PPV

assurez-vous de son verrouillage correct

et, le cas échéant, tournez l'opercule jusqu'au point dur avant de replacer le bouchon dans son logement et vérifier son verrouillage effectif.