




Préservez votre Badin !



Toute obstruction des orifices de prise de pression statique et dynamique perturbe le fonctionnement de votre anémomètre.

Il faut donc protéger ces orifices à l'arrêt pour éviter toute introduction de corps étranger (et ne pas oublier d'enlever ces protections lors de la visite pré-vol !)

Récemment, une anomalie signalée par un pilote, a permis de trouver de l'eau dans le circuit.

Il est possible que cette eau se soit introduite à l'occasion d'un lavage au jet de l'avion.

Lors d'un lavage au jet de nos avions, veuillez à bien protéger les prises de pression et à ne pas diriger le jet vers celles-ci